SR110306 • CARGA 290

Manual de Instruções Versão 2.0



VW Tiguan 2010 a 2012 Imobilizador UDS-VDD-2 Via Diagnóstico e Pinça Soic 8



www.chavesgold.com.br

ÍNDICE

Introdução

Descrição de Serviço		5
Aplicação		
Menu de Acesso 1		
Menu de Acesso 2		
Menu de Acesso 3		
Menu de Acesso 4		
Ítens Utilizados		> Citroen > Dodge
Ferramentas • Transponder • Cabos		13
Preparação do Serviço	3	
Localização Via Diagnostico		
Identificação do Painel VW Tiguan		
Localização da Eeprom para conexão via pinça	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Montagem Via Pinça Soic 8		
Pontos de solda para conexão via Cabo 4 vias		
Montagem Via cabo 4 vias		
Execução do Serviço		UOPP
Adicionar Chave Via Diagnóstico		
Obter Acesso Quando existe uma chave original Via Diagnósti	со	

Obter Acesso para o caso de Todas as Chaves Perdidas Via	a Diagnóstico		REM/
Informações do Transponder Via Diagnóstico			42
Informações Via Diagnóstico			
ByPass Via Pinça Soic 8			
Restaurar Via Pinça Soic 8			
Solução de problemas (Troubleshooting)			> Chrysler
Possiveis Erros e Soluções • Suporte Tecnico		2	> Dodge > Fiat > Ford > General Motors > Honda
			GOLD





Aplicação

Menus



Introdução

Descrição de Serviço

Com essa carga é possível realizar as seguintes funções:

- Chaves:
 - Adicionar Chaves Via Diagnóstico

► Este procedimento adiciona novas chaves ao veículo. Ele pode ser executado inicialmente e caso o painel já esteja com a autenticação liberada, a chave será apresentada. Mas caso o painel ainda não esteja autenticado, será exibida a mensagem "Falha na autenticação do sistema. Execute a função Obter Acesso no menu". Se isto ocorrer, deve-se acessar o menu Obter Acesso e seguir as instruções.

Obter Acesso Via Diagnóstico

► O objetivo dessa função é obter a acesso para Autenticação com o painel, liberando-o de forma definitiva para apresentação de chaves. Existem duas maneiras de se autenticar:

1- Utilizando uma chave original para se ligar a ignição.

2- Executando o Bypass via pinça e restaurando-o após o procedimento.

O fluxo de execução do procedimento o guiará para que a opção correta seja escolhida.

• Informações Via Diagnóstico

► Exibe algumas informações como: Fabricante, Sistema, Numero do painel e Numero do chassi.

HONTADO > Audi > Chrysler > Citroen > Dodge > Fiat > Ford > General Motors > Honda

Introdução

Descrição de Serviço

• Informações do Transponder Via Diagnóstico

Este serviço realiza uma leitura via diagnóstico das características do transponder que está na chave de ignição do carro naquele momento.

As características exibidas são:

- Apresentado: Se indicar SIM, significa que o transponder está apresentado para aquele veículo.

- **Preparado:** Se indicar SIM, significa que o transponder está dedicado para aquele veículo.

- Bloqueado: Se indicar SIM, significa que o transponder está bloqueado.

• ByPass Via Pinça Soic 8

► Realiza o ByPass no módulo. É necessário executá-lo antes de obter acesso ao painel e apenas no caso de todas as chaves perdidas.

• Restaurar Via Pinça Soic 8

► Restaura a memória original que foi substituída pelo ByPass. Deve ser realizado apenas após a obtenção de acesso ao painel do veículo que se fez necessário a realização do bypass.

REMAP III MONTADO > Audi > Chrysler > Citroen > Dodge > Fiat > Ford > General Motors > Honda











Ítens Utilizados



Transponder

Cabos









Montagem



Preparação do Serviço Localização Via Diagnostico Chrysler 5 \mathbf{O}









Montagem Via cabo 4 vias

Pontos de solda para conexão via Cabo 4 vias



3° - Solde o fio Cinza no ponto omo mostra a imagem.

.

GOLD

0





Adicionar Chave Via Diagnóstico

Execução do Serviço



Neste momento o Remap está tentando Autenticar no painel.

Possíveis erros:





"Erro 202" - Este erro ocorre quando o veículo acessado está errado.

"Imobilizador incompatível ou não suportado" - Este erro ocorre quando o veículo possui um

sistema diferente de imobilizador.

"Falha na autenticação do sistema. Execute a função Obter Acesso no menu" - Este erro ocorre quando não foi possível autenticar o painel. Neste caso deve-se acessar a função "Obter acesso" antes de adicionar a chave. Clique aqui para informações de execução: <u>Cópia de Chaves</u> ou <u>Todas as Chaves perdidas</u>

**Veja mais detalhes de possíveis erros e soluções na seção de Solução de problemas (<u>Troubleshooting</u>) do manual.



Deve-se escolher manter ou apagar as chaves antigas. Se for o caso de todas as chaves perdidas, recomenda-se que escolha "SIM" e se for o caso apenas de cópia de chave, "NÃO".

Atenção: Uma chave já apresentada **não** será aceita a menos que escolha a opção de apagar as antigas.

Adicionar Chave Via Diagnóstico



Após desligar e ligar a ignição, o painel indicará "0-1" (se tiver sido escolhido apagar todas as chaves) ou "2-3", "3-4", etc dependendo da quantidade de chaves que estão gravadas no veículo. E em seguida, muito rapidamente, o painel mudará para "1-1", "2-2", etc.

Possíveis erros:

O painel ficou em "0-1", "1-2", etc. - Isto ocorre quando o painel recusou o transponder utilizado por ele ser inválido, estar bloqueado ou já apresentado. Substitua o transponder e religue a ignição até que o carro o aceite e mude o status exibido no display. roen

Chrysler

**Veja mais detalhes de possíveis erros e soluções na seção de Solução de problemas (<u>Troubleshooting</u>) do manual.







o procedimento da primeira etapa.

Obter Acesso Quando existe uma chave original Via Diagnóstico



No caso de cópia de chave, deve-se escolher "NAO"



Obter Acesso Quando existe uma chave original Via Diagnóstico



Deve-se utilizar uma chave que está dando partida no veículo.

HONTADO > Audi > Chrysler > Citroen > Dodge > Fiat > Ford > General Motors > Honda

Obter Acesso Quando existe uma chave original Via Diagnóstico



Neste momento o Remap está tentando Autenticar no painel. O painel pode apagar algumas vezes e se necessário aparecerão outras mensagens para aguardar 10 segundos.

Possíveis erros:



suportado

ENTER

"Erro 202" - Este erro ocorre quando o veículo acessado está errado.

REMAP II

Chrysler

"Imobilizador incompatível ou não suportado" - Este erro ocorre quando o veículo possui um sistema diferente de imobilizador.

10102

"Chave inválida ou sistema não suportado" Este erro ocorre quando não foi possível autenticar o painel pois a chave utilizada não está apresentada.

**Veja mais detalhes de possíveis erros e soluções na seção de Solução de problemas <u>(Troubleshooting)</u> do manual.

Obter Acesso Quando existe uma chave original Via Diagnóstico



Neste ponto o painel foi autenticado e está pronto para receber novas chaves.



Obter Acesso Quando existe uma chave original Via Diagnóstico



0



Obter Acesso para o caso de Todas as Chaves Perdidas Via Diagnóstico



No caso de não haver chaves apresentadas, deve-se escolher "SIM"

> Audi
> Chrysler
> Citroen
> Dodge
> Fiat
> Ford
> General Motors
> Honda

Obter Acesso para o caso de Todas as Chaves Perdidas Via Diagnóstico



Caso ja tenha realizado o Bypass, deve-se clicar em Sim.





verifique a **eeprom correta** e acesse o menu via Pinça Soic 8 ou Cabo 4 vias. Siga as instruções do Bypass <u>(clique aqui)</u> e após a sua conclusão, execute novamente a função **"Obter Acesso"** no menu de diagnóstico especial.

• Seção IV - Execução de Serviços

Obter Acesso para o caso de Todas as Chaves Perdidas Via Diagnóstico



Deve-se utilizar uma chave virgem qualquer.

GOLD



Neste momento o Remap está tentando Autenticar no painel. O painel pode apagar algumas vezes e se necessário aparecerão outras mensagens para aguardar 10 segundos.

Possíveis erros:



"Erro 202" - Este erro ocorre quando o veículo acessado está errado.

Chrysler

"Imobilizador incompatível ou não suportado" - Este erro ocorre quando o veículo possui um sistema diferente de imobilizador.

Erro Bypass invalido ou sistema nao suportado. ENTER

"Bypass inválido ou sistema não suportado" -Este erro ocorre quando o Bypass não foi aceito pelo veículo por ser um sistema não suportado ou por não ter sido executado corretamente.

**Veja mais detalhes de possíveis erros e soluções na seção de Solução de problemas (<u>Troubleshooting</u>) do manual.

Obter Acesso para o caso de Todas as Chaves Perdidas Via Diagnóstico



Obter Acesso para o caso de Todas as Chaves Perdidas Via Diagnóstico



Neste ponto, deve-se **desmontar o painel**, acessar o menu da **EEPROM correta** em executar a função Restaurar para restaurar o Bypass. Após a restauração, aguarde ao menos um minuto para reconectar o Painel. Após reconectar o painel, o sistema estará liberado e pronto para se apresentar novas chaves via diagnóstico especial. > Audi
> Chrysler
> Citroen
> Dodge
> Fiat
> Ford
> General Motors
> Honda

REMAP II







ø





Informações do Transponder Via Diagnóstico



Bloqueado: Se indicar SIM, significa que o transponder está bloqueado.Preparado: Se indicar SIM, significa que o transponder está dedicado para aquele veículoApresentado: Se indicar SIM, significa que o transponder está apresentado para aquele veículo.

> General Motors > Honda

Chrysler

Desta maneira, recomenda-se que esta função seja executada para conferir se o transponder que deseja apresentar será aceito pelo veículo, isto é, mostrando "NAO" para todas as opções.



ATENÇÃO: A utilização contínua dessa função pode ocasionar no bloqueio do painel.

Detecção de painel bloqueado: Caso ao executar esta função ocorra **"Erro 88"**, é muito provável que o painel entrou em um estado de bloqueio. Para ver como desbloqueá-lo, veja a sessão *Troubleshooting* ao final.









Solução de problemas (Troubleshooting)

Possíveis Erros e Soluções

Suporte Técnico



Solução de problemas (Troubleshooting)

Possíveis Erros e Soluções • Suporte Técnico

O painel ficou em '0-1' ou '1-2', '0-2', etc:

• Como detectar?

► O display do painel indica estar em "estado de programação", mostrando números como '0-1', '1-2', etc.

• Como Resolver?

► Esse caso ocorre quando um transponder inválido foi utilizado no procedimento conforme casos acima e o veículo ficou "em estado de programação". Para concluir a programação nesses casos, deve-se desligar a ignição, inserir um transponder virgem e religar a ignição. Se o carro aceitar o transponder, o painel irá trocar para '1-1', '2-2', etc. Se não aceitar, deve-se tentar com outros transponders até que funcione.





Solução de problemas (Troubleshooting)

Possíveis Erros e Soluções • Suporte Técnico

O painel apresentou as chaves e aparenta estar ok mas o carro não da partida:

• Como detectar?

► Este comportamento é um indicativo que o veículo entrou em estado de bloqueio. Acesse a função "Info. Transponder". Caso ocorra Erro 88 pode-se confirmar que o carro entrou em estado de bloqueio.

• Como Resolver?

 Caso seja um procedimento que necessitou de Bypass, retire o painel e faça a Restauração do mesmo. Após a restauração, aguarde 15 minutos com a bateria desligada e reconecte o painel. Caso as chaves apresentadas não estejam sendo identificadas, basta apresenta-las novamente acessando a opção "Adicionar"
 não é necessário fazer outro Bypass se a função "Obter Acesso" já tiver sido executada.

► Caso seja um procedimento que não necessitou do Bypass, deixe a ignição ligada 15 minutos, depois deixe-a desligada por mais 15 minutos e em seguida desconecte a bateria e aguarde mais 15 minutos.

53

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico. (11) 3879-6889 / 3879-6895 transpondertecnico@chavesgold.com.br

Chrysler

