GSR110308 • CARGA 303



Manual de Instruções Versão 2.0

Imobilizador Ford PATS4 - Versão 3 Ford Transit 2010 a 2013 Via Diagnóstico



www.chavesgold.com.br

ÍNDICE

Introdução	
Descrição do Serviço	
Aplicação	
Menu de Acesso	
	/ > kuur
Ítens Utilizados	> Chryster
Ferramentas • Transponder • Cabos	
Preparação do Serviço	
Localização Via Diagnostico	
Montagem Via Diagnóstico	
	Seneral Mot
Execução do Serviço	
Adicionar Chave Via Diagnóstico	
Apresentar Chaves Via Diagnóstico	
Apagar Chaves Via Diagnóstico	
Solução de problemas (Troubleshooting)	
Possíveis erros e Soluções • Suporte Técnico	

2

 \mathbb{D}

Introdução



Aplicação

Menus





Com essa carga é possível realizar as seguintes funções:

• Adicionar chave

► Adiciona uma chave mantendo as demais no veículo. Necessário utilização de calculador para INCODE/OUTCODE.

•Apresentação de chaves

► Necessário ter duas chave para conclusão. Utilizado no caso de todas chaves perdidas, apaga as antigas e apresenta duas chaves novas. Necessário utilização de calculador para INCODE/OUTCODE.

• Apagar chaves

► Apaga as chaves apresentadas. Necessário utilização de calculador para INCODE/OUTCODE.



**Para dúvidas sobre o calculador online entre em contato com o suporte técnico.





Ítens Utilizados



Transponder

Cabos





Preparação do Serviço



Montagem







TAP II

Preparação do Serviço

Montagem Via Diagnóstico



1° Conecte o cabo de diagnóstico na REMAPIII e aperte os parafusos para que o cabo não saia da maquina.





11

3º Retire a tampa da entrada da tomada de diagnóstico, localização 6.**Veja na página 10.**



M Audi

Chrysler Citroen Dodge

2° conecte o cabo de diagnóstico no conector para este veículo, que no caso é o OBDII MIC, como mostra na imagem ao lado e aperte os parafusos

> Honda

GOL

4° Encaixe o conector OBDII MIC na tomada de diagnóstico.

Preparação do Serviço

Montagem Via Diagnóstico



5° Somente quando tudo estiver devidamente conectado, ligue o REMAPIII.



Execução do Serviço

Apresentação das Telas do Serviço (Fluxograma)









16







19

Chrysler

Solução de problemas (Troubleshooting)

Possíveis erros e Soluções

Suporte Técnico

Solução de problemas (Troubleshooting)

Possíveis erros e Soluções • Suporte Técnico

Erro (X) Erro comunicacao verifique comunicacao com central [falha: 88] ENTER

Erro

Nao foi possivel

de seguranca

ENTER

obter o acesso

FALHA 88: Esta falha indica que não houve resposta de comunicação com o módulo.

SOLUÇÃO:- Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;

- Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc);

FALHA : Esta falha indica que não houve sucesso na obtenção de acesso para realização do serviço para com o módulo.

SOLUÇÃO:- - Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;

- Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc);

Verificar as condições gerais do veículo (Tomada de diagnóstico, cabos, níveis de tensão da bateria, defeito no módulo e etc);
Verificar se o incode informado está de acordo com o calculado. Para cada tentativa de execução do procedimento, o outcode é alterado sendo necessário um novo cálculo de incode;



INCREP III

FALHA 68: Esta falha indica que alguma mensagem de solicitação de serviço ao módulo não foi atendida.

SOLUÇÃO: Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;

- Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc.);

- Verificar as condições gerais do veículo (Tomada de diagnóstico, cabos, níveis de tensão da bateria, defeito no módulo e etc);

 Verificar se o incode informado está de acordo com o calculado. Para cada tentativa de execução do procedimento, o outcode é alterado sendo necessário um novo cálculo de incode;

FALHA: Esta falha indica que não foi possível a realização do serviço selecionado no módulo. **SOLUÇÃO:** - Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;

- Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc);

- Verificar se o transponder utilizado para realização do procedimento está correto e funcional. Caso o erro persistir, substituir o transponder;

Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico. (11) 3879-6889 / 3879-6895 transpondertecnico@chavesgold.com.br

