

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**IMOBILIZADOR TOYOTA 89780-71030
(BYPASS IMOBILIZADOR HILUX 2009 a 2012)**

**SR110254
CARGA 230**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE

**IMOBILIZADOR TOYOTA 89780-71030
(BYPASS IMOBILIZADOR HILUX 2009 a 2012)**

TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012

Rotina Para Verificação - Imobilizador 89780 - 71030	
Bypass via pinça soic 8.....	03
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Remoção do acabamento da coluna.....	07
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Remoção do painel de instrumentos.....	08
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Remoção do conector do painel de instrumentos.....	09
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Remoção do conector do Airbag.....	10
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Remoção da carenagem do rádio.....	11
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Remoção do Tabelier.....	12
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Remoção do imobilizador.....	13
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Identificação o imobilizador Toyota Hilux ano 2010.....	14
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Identificação da memória SMD 93C66 e aplicação da pinça soic 8.....	15
Ilustração da sequência do procedimento para fazer o bypass no imobilizador	
Chave Toyota Hilux ano 2010 e transponder texas 4D-ID67G nº Gold T38.....	16

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012
IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste procedimento selecione Hilux) Toque em ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Hilux

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o combustível a ser usado no veículo. (neste procedimento selecione Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Toyota\Hilux

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012
IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado .
(neste procedimento selecione 2009 a
2012!) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Hilux\Imobilizador

• 2009 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema ser verificado. (neste
procedimento selecione mob. 89780-
71030). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2009 a 2012

• Imob. 89780-71030

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste
procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imob. 89780-71030

• Pinca SOIC 8

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012
IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

7º Passo

Escolha a opção a memória que será verificada. (neste procedimento selecione SMD (93C66). Toque em ENTRAR.

Escolha memória

***\Pinça SOIC 8

• SMD (93C66)

Voltar Acima Abaixo Entrar

8º Passo

Escolha o procedimento a ser verificado. (neste procedimento selecione Bypass). Toque em ENTRAR.

Imob. 89780-71030

***\SMD (93C66)

• Bypass

Voltar Acima Abaixo Entrar

9º Passo

Neste momento deve-se entrar com o nº de chaves. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 8º Passo.

Imob. 89780-71030

Entrada de dados

Digite numero de chaves

1

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012
IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - BYPASS VIA PINÇA SOIC 8

10º Passo



Antes de continuar, o Clonny Car deverá ser acoplado no Remap III. Para continuar toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 8º Passo.

Imob. 89780-71030

Alerta 

Insira a chave 1 no Clonny Car

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

11º Passo



Neste momento está sendo processado o procedimento.

Imob. 89780-71030

Aguarde 

Lendo...


Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030

**ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR
REMOÇÃO DO ACABAMENTO DA COLUNA**



Remover a tampa para ter acesso ao parafuso



Remover os parafusos



Remover o acabamento da coluna

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030

**ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR
REMOÇÃO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS**



Puxar a trava da presilha do acabamento do painel de instrumentos

Remover a presilha do acabamento do painel de instrumentos



Remover os parafusos do painel de instrumentos

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030

**ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR
REMOÇÃO DO CONECTOR DO PAINEL DE INSTRUMENTOS**



Removendo os parafusos do painel



Retirando o conector do painel de instrumentos para remove-lo



Remover o parafuso do lado esquerdo do Tabelaier

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030

**ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR
REMOÇÃO DO CONECTOR DO AIRBAG**



Remover o porta luvas



Remover os parafusos do Airbag



Remover o conector do Airbag

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030

ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR
REMOÇÃO DA CARENAGEM DO RÁDIO



Remover os knob
do ar condicionado



Remover a
carenagem do radio
ATENÇÃO: Se o radio
for original, tem que tirar
o radio para retirar
os parafusos internos



Remover os
parafusos do lado direito
do Tabelier

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030

**ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR
REMOÇÃO DO TABELIER**



Remover o Tabelier

Tabelier removido



Remover os dutos de ar

CONTINUA
NA PRÓXIMA
PAGINA

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030

**ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR
REMOÇÃO DO IMOBILIZADOR**



Remover o parafuso que prende o immobilizador, usar uma chave de boca e estria 10mm

Remover o immobilizador



ATENÇÃO: Se a luz do security ficar acesa é só ligar e desligar a ignição cinco vezes

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030

ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR IDENTIFICAÇÃO O IMOBILIZADOR TOYOTA HILUX ANO 2010



Imobilizador da Toyota Hilux ano 2010



Etiqueta de identificação do Imobilizador da Toyota Hilux ano 2010




Retirando a placa de circuito do imobilizador

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030


**ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR
IDENTIFICAÇÃO DA MEMÓRIA SMD 93C66 E APLICAÇÃO DA PINÇA SOIC 8**



Localizando a memória SMD 93C66



Identificando a memória SMD 93C66



Colocando a pinça soic 8 na memória SMD 93C66

TOYOTA HILUX ANO 2010 - IMOBILIZADOR 89780 - 71030

**ILUSTRAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO PROCEDIMENTO PARA FAZER O BYPASS NO IMOBILIZADOR
CHAVE TOYOTA HILUX ANO 2010 E TRANSPONDER TEXAS 4D-ID67G N° GOLD T38**



Identificando a chave da Toyota Hilux ano 2010

Transponder texas 4D-ID67G
n° Gold T38

