

REMAP

*TELECOMANDO VW 1K0959433BT-2
(VW JETTA, TIGUAN, AMAROK 2010-2014 e UP 2014)
(VIA DIAGNÓSTICO)*



ÍNDICE

Introdução

<i>Descrição do Serviço</i>	4
<i>Aplicação</i>	5
<i>Menu de acesso Amarok</i>	6
<i>Menu de acesso Jetta</i>	7
<i>Menu de acesso Tiguan</i>	8
<i>Menu de acesso UP</i>	9

Itens Utilizados

<i>Ferramentas • Telecomando • Cabos</i>	11
--	----

Preparação do Serviço


<i>Localização</i>	13
<i>Montagem/Desmontagem</i>	14

Execução do Serviço

<i>Apagar Telecomando Via Diagnóstico</i>	16
<i>Gravar Telecomando Jetta, Tiguan e Up Via Diagnóstico</i>	17
<i>Gravar Telecomando Amarok Via Diagnóstico</i>	19

Solução de problemas (Troubleshooting)

<i>Possíveis erros e Soluções • Suporte Técnico</i>	22
---	----




Introdução



- ▶ **Descrição do serviço**
- ▶ **Aplicação**
- ▶ **Menus**





Introdução

▶ Descrição do Serviço

Esta carga, realiza a programação de até 4 telecomando para Jetta, Tiguan, Amarok e UP (2010-2014) .


Com essa carga é possível realizar as seguintes funções:


- Apagar Telecomando Via Diagnóstico

- ▶ Essa funcionalidade apagar todos os telecomandos apresentados no veículo

- Gravar Telecomando Via Diagnóstico

- ▶ Essa funcionalidade apresenta um ou mais telecomandos ao veículo (limite de 4 telecomandos), sem apagar os antigos.






Introdução



Veículo	Marca	Modelo	Ano
Carro	Volkswagen	Amarok	2010 a 2014
Carro	Volkswagen	Jetta	2010 a 2014
Carro	Volkswagen	Tiguan	2010 a 2014
Carro	Volkswagen	UP	2014



Introdução

▶ *Menu de acesso Amarok*

Fabricante	
Fabricante	
•Alfa-Romeo	▶▲
•Audi	▶▲
•Chrysler	▶▲
•Citroen	▶▲
•Volkswagen	▶▲
•Ford	▶▲
•GM	▶▲
•Honda	▶▲

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Escolha o veiculo	
Fabricante/Volkswagen	
•Amarok	▶▲
•Jetta	▶▲
•Tiguan	▶▲
•UP	▶▲

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Equipamento	
...\Volkswagen	
•Telecomando	▶▲

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Interface	
...\1K0959433BT-2	
•Diagnostico	▶▲

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Escolha o sistema	
...\2010 a 2014	
•1K0959433BT-2	▶▲

Escolha o sistema a ser verificado de acordo com o procedimento que deseja ser feito e toque em ENTRAR.


VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Escolha o ano	
...\Volkswagen\Telecomando	
•2010 a 2014	▶▲

VOLTAR ACIMA ABAIXO ENTRAR

Introdução


▶ Menu de acesso Jetta



Escolha o sistema a ser verificado de acordo com o procedimento que deseja ser feito e toque em ENTRAR.


Introdução

▶ Menu de acesso Tiguan



Introdução

▶ Menu de acesso UP



Escolha o sistema a ser verificado de acordo com o procedimento que deseja ser feito e toque em ENTRAR.

Itens Utilizados



- ▶ **Ferramentas**
- ▶ **Cabos**
- ▶ **Telecomando**




IV

Itens Utilizados

► Ferramentas • Telecomando • Cabos



REMAP



Cabo de comunicação



Conector OBDII MIC

Preparação do Serviço




- ▶ **Localização**
- ▶ **Montagem/Desmontagem**





Preparação do Serviço

► *Localização*



VI

Preparação do Serviço

Montagem/Desmontagem



1º Conecte o cabo de diagnóstico na REMAPIII e aperte os parafusos para que o cabo não saia da máquina.



2º conecte o cabo de diagnóstico no conector para este veículo, que no caso é o OBDII MIC, como mostra na imagem ao lado, e aperte os parafusos



3º ligue o conector com o cabo de diagnóstico na tomada de diagnóstico localizada abaixo à esquerda do painel do veículo, veja na página 12 a ilustração.



4º Somente ligue o remap quando tudo estiver devidamente conectado.

Execução do Serviço





► Apresentação das Telas do Serviço (Fluxograma)






Execução do Serviço

▶ Apagar Telecomando Via Diagnóstico




Execução do Serviço

▶ Gravar Telecomando Jetta, Tiguan e Up Via Diagnóstico



Execução do Serviço


▶ Gravar Telecomando Jetta, Tiguan e Up Via Diagnóstico



Neste momento foi processada a operação com sucesso.

Execução do Serviço


▶ Gravar Telecomando Amarok Via Diagnóstico



O X representa o telecomando que está sendo apresentado no momento.

Execução do Serviço

▶ Gravar Telecomando Amarok Via Diagnóstico



Neste momento foi processada a operação com sucesso.

Solução de problemas (Troubleshooting)



- ▶ **Possíveis erros e Soluções**
- ▶ **Suporte Técnico**





Solução de problemas (Troubleshooting)

► Possíveis erros e Soluções • Suporte Técnico

Erro
X

Erro comunicacao
verifique comunicacao com
central
[falha: XX]

ENTER

FALHA 88: Esta falha indica que não houve resposta de comunicação com o módulo.

SOLUÇÃO:- Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;
- Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc);

Erro
X

Erro comunicacao
verifique comunicacao com
central
[falha: XX]

ENTER

FALHA 113: Esta falha indica que alguma mensagem de solicitação de serviço ao módulo não foi atendida.

SOLUÇÃO: Verificar os acessórios utilizados em busca de problemas de funcionamento ou até mesmo mal contatos;
Verificar se o caminho de menu percorrido condiz com o módulo (modelo do carro, motorização, faixa de ano, dispositivo selecionado e etc.);
Verificar a existência de defeitos presentes no veículo. Caso existam, estes devem ser corrigidos. Caso existam defeitos passados, realizar a operação de apagar memória antes da execução



Se persistirem os erros acima, ou para outras mensagens consulte o suporte técnico.

(11) 3879-6889 / 3879-6895

transpondertecnico@chavesgold.com.br

REMIAP

GOLD