

REMAP



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**IMOBILIZADOR TOYOTA 89780-71030
(ADICIONAR E APAGAR CHAVE HILUX 2009 a 2012)**

**SR110255
CARGA 228**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

GOLD
Evolution

INDICE**TOYOTA 89780-71030****(ADICIONAR E APAGAR CHAVE HILUX 2009 a 2012)****TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012**

Rotina Para Verificação - Imobilizador 89780 - 71030

Adicionar chave via diagnóstico.....03

Rotina Para Verificação - Imobilizador 89780 - 71030

Apagar chaves via diagnóstico.....08

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012

IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - ADICIONAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

1º Passo



Escolha o fabricante a ser verificado.
(neste procedimento selecione Toyota)
Toque em ENTRAR.

Fabricante

Fabricante

- Toyota

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo



Escolha o veículo a ser verificado. (neste
procedimento selecione Hilux) Toque em
ENTRAR.

Escolha o veiculo

Fabricante\Toyota

- Hilux

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo



Escolha o combustível a ser usado no
veículo. (neste procedimento selecione
Imobilizador) Toque em ENTRAR.

Equipamento

Fabricante\Toyota\Hilux

- Imobilizador

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012
IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - ADICIONAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

4º Passo

Escolha o ano do veículo a ser verificado .
(neste procedimento selecione 2009 a
2012) Toque em ENTRAR.

Escolha o ano

***\Hilux\Imobilizador

• 2009 a 2012

Voltar Acima Abaixo Entrar

5º Passo

Escolha o sistema ser verificado. (neste
procedimento selecione mob. 89780-
71030). Toque em ENTRAR.

Escolha o sistema

***\2009 a 2012

• Imob. 89780-71030

Voltar Acima Abaixo Entrar

6º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste
procedimento selecione Diagnostico).
Toque em ENTRAR.

Interface

***\Imob. 89780-71030

• Diagnostico

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO
TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012
IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - ADICIONAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

7º Passo



Interface

Informacao ⓘ

Adaptadores:
OBD II
OBD II MIC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

8º Passo



Escolha a opção

Aguarde ⓘ

Verificando...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ATENÇÃO: Nos passos 7, 8 e 9, é verificado se o Conector OBD II MIC, está conectado, caso não esteja irá usar o Conector OBD II antigo.

9º Passo



Interface

Alerta ⓘ

Conector OBD II MIC
nao conectado usando
conector OBD II antigo

Voltar | ACIMA | ABAIXO | Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012

IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - ADICIONAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

10º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Chaves). Toque em ENTRAR.

Imob. 89780-71030

***\Diagnostico

- Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

11º Passo



Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento selecione Adicionar Chave). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

12º Passo



Neste momento deve-se ligar a ignição. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC volta ao 11º Passo.

Escolha a opção

Informacao

Ligue a ignicao com uma chave programada

ENTER ESC

Voltar ACIMA ABAIXO ENTRAR

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012

IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - ADICIONAR CHAVE VIA DIAGNOSTICO

13º Passo

Antes de continuar, utilize um chip T38, para continuar toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

Chaves

Alerta

Utilize um chip T38.

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

14º Passo

Para continuar toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

Chaves

Alerta

Utilize chave ja apresentada para iniciar o procedimento.

ENTER ESC

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

15º Passo

Neste momento deve-se tirar a chave de ignição antes de continuar o procedimento. Para continuar toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 11º Passo.

Escolha a opção

Informação

Retire a chave de ignicao

ENTER

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

16º Passo

Neste momento está sendo processada a leitura do transponder. Caso inserir o transponder errado, ou não inserir o transponder. Irá aparecer a mensagem CLONNY CAR ERRO CHAVE NÃO DETECTADA.

Chaves

Aguarde

Aguarde...

Voltar | ACIMA | ABAIXO | ENTRAR

VOLTA
AO
INDICE

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012

IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - APAGAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

1º Passo

Escolha a opção a ser verificada. (neste procedimento seleccione Apagar Chaves). Toque em ENTRAR.

Chaves

***\Diagnostico\Chaves

- Adicionar Chave
- Apagar Chaves

Voltar Acima Abaixo Entrar

2º Passo

Neste momento deve-se ligar a ignição. Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Escolha a opção Informacao

Ligue a ignicao com uma chave programada

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

3º Passo

Para continuar toque em ENTER. Apertando ESC, volta ao 1º Passo.

Chaves Alerta

Utilize chave ja apresentada para iniciar o procedimento

ENTER ESC

Voltar Acima Abaixo Entrar

ROTINA PARA VERIFICAÇÃO

TOYOTA HILUX ANO 2009 A 2012


IMOBILIZADOR 89780 - 71030 - APAGAR CHAVES VIA DIAGNOSTICO

4º Passo



ATENÇÃO: Antes de continuar, verifique se quer mesmo que as chaves sejam apagadas. Para continuar toque em **ENTER**. Apertando **ESC** volta ao 1º Passo.

Chaves

Alerta 

As chaves serão apagadas, exceto a da ignicao

5º Passo



Neste momento deve-se tirar a chave de ignição antes de continuar o procedimento. Para continuar toque em **ENTER**.

Escolha a opcao

Informacao 


Retire a chave de ignicao

6º Passo



Neste momento está realizado o procedimento.

Chaves

Aguarde 

Aguarde...